


# Informazioni tecniche

## 150 Thinner Fade out

### —W1.08.03

150 Thinner Fade Out è studiato per dissolvere l'overspray, sfumare i trasparenti ed evitare la verniciatura di parti intere. La soluzione ideale per le piccole riparazioni. La tecnica e il metodo di applicazione descritti di seguito sono idonei per piccole riparazioni e sfumature di tutti i trasparenti Wanda.



### Preparazione zona da sfumare



#### Lucidatura

Lucidare accuratamente la zona da sfumare con un composto lucidante abrasivo, preferibilmente in abbinamento con una lucidatrice.  
Opzionale: la zona da sfumare può essere trattata con un abrasivo finissimo, come P2000- P3000 o simile.



#### Pulizia della superficie

Eliminare qualsiasi contaminazione superficiale con un detergente per superfici idoneo prima dell'applicazione dello smalto/trasparente.  
Accertarsi di pulire accuratamente e asciugare con panni per la pulizia delle superfici professionali.

# Informazioni tecniche

## 150 Thinner Fade out

### —W1.08.03




## Applicazione sfumatura



### Applicazione

Applicare il trasparente secondo le istruzioni della scheda tecnica  
Prolungare il 2° strato oltre al 1°



### Appassimento

Non è necessario l'appassimento, continuare direttamente con i passaggi successivi



### Rapporto di miscelazione pronto all'uso: 150 Thinner Fade out

100: trasparente (pronto all'uso)

100: 150 Thinner Fade out


Applicare i successivi passaggi per la sfumatura con una pressione di applicazione ridotta



### Applicazione

Applicare una verniciatura a getto completa sulla zona da sfumare, dirigendosi leggermente sulla zona lucidata.

Opzionale: Sfumare nella zona trattata con P2000-P3000



### Appassimento

Appassimento non richiesto.



### Rapporto di miscelazione

150 Thinner Fade Out (vedere scheda tecnica)

# Informazioni tecniche

## 150 Thinner Fade out

### —W1.08.03



#### Applicazione

Applicare 1-3 mani sottili sulla zona da sfumare, prolungando oltre la zona lucidata.

Prevedere un tempo di appassimento di 15-30 minuti tra gli strati.

### Essiccazione



#### Essiccazione

Essicare il trasparente secondo le istruzioni della scheda tecnica del prodotto.

Fare raffreddare l'oggetto a temperatura ambiente prima di lucidare



#### Infrarossi

Un'asciugatura aggiuntiva con infrarossi assicura un'essiccazione in profondità ottimale nella zona da sfumare.

### Lucidatura della zona sfumata



#### Lucidatura

Lucidare la zona sfumata a mano o a macchina utilizzando un composto lucidante fine.

Utilizzare un composto lucidante a grana più grossa in caso sia necessaria uno sforzo maggiore.

Lucidare a macchina usando un tampone morbido a bassa velocità di rotazione; utilizzare un tampone duro in caso sia necessario uno sforzo maggiore.

### Prodotti idonei

150 Thinner Fade Out può essere utilizzato con i seguenti trasparenti Wanda:

- 800 Clear VHS
- 810 Clear AS.
- 820 Clear AS Express

# Informazioni tecniche

## 150 Thinner Fade out

### —W1.08.03

---



---

Akzo Nobel S.p.A.  
Indirizzo: Via Silvio Pellico, 8 – 22100 Como (CO) Italy  
Tel: +39 031 345 111

#### SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda sia in altro modo) sono corrette in base alle nostre migliori conoscenze, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto e i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Sede

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Wandarefinish.com](http://www.Wandarefinish.com)