

Simply smart. Value smart. Color smart.

Wanda 830

Clear Matt



AkzoNobel



Snadná replikace OEM povrchů s redukováným leskem

Chcete-li replikovat OEM povrchy s redukováným leskem, a to snadno a za dostupnou cenu, Wanda 830 Clear Matt je tou správnou volbou. Tento matný čirý lak vyhovující VOC legislativě se snadno a rychle aplikuje a vždy poskytuje vysoce kvalitní výsledky. Dodává se jako dvousložková sada a jeho možnosti míchání nabízejí maximální flexibilitu pro různé úrovně lesku, podmínky a velikosti oprav.

Přesné přizpůsobení

K dosažení matného povrchu lze 830 Clear Matt jednoduše smíchat s tužidly Wanda Flexi Hardener – 300 Hardener Slow, 310 Hardener Standard nebo 320 Hardener Rapid – a s ředidly. K dosažení polomatných nebo pololesklých povrchů jej lze kombinovat také s čirými laky Wanda Clearcoat 800 Clear VHS, 810 Clear AS nebo 820 Clear AS Express pro získání přesně požadované úrovně lesku.

Flexibilita a snadná aplikace

Rozmanité možnosti míchání poskytují velkou volnost při kontrole procesů a široké aplikační okno umožňující přizpůsobení různým podmínkám. 830 Clear Matt lze aplikovat bez námahy a vytvořit hladký, vysoce kvalitní povrch a v případě potřeby i efekty hedvábného lesku. K dosažení polomatných nebo pololesklých povrchů jej lze kombinovat se všemi čirými laky Wanda pro získání přesně požadované úrovně lesku.

Vlastnosti	Výhody
Kompatibilita s čirými laky Wanda Clearcoat: 800 Clear VHS, 810 Clear AS, 820 Clear AS Express	Umožňuje míchání pro přesnou shodu úrovně lesku Volnost, flexibilita a kontrola pro lakýrníka
Použití tužidel Wanda 300 Hardener Slow, 310 Hardener Standard, 320 Hardener Rapid (a ředidel Wanda)	Přizpůsobení různým podmínkám
Univerzálnost	Vhodný pro opravy jakékoli velikosti
Snadnost použití	Konzistentně hladký povrch Bez nutnosti speciálního proškolení Spolehlivá, rychlá a bezchybná práce
Aplikace ve dvou vrstvách s krátkými dobami odvětrání	Úspora materiálu Úspora času

Pokyny k aplikaci



2:1:0–10 %
830 Clear Matt
Tužidlo (310 Standard / 300 Slow)
Ředidlo (100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid)




W2–W3



2x1 vrstva



(Gravitační)
1,2–1,4 mm
1,7–2,2 bar



Mezi vrstvami:
5–10 minut při 20 °C
Před sušením:
10–15 minut při 20 °C



2–3 hodiny při 20 °C
20–25 minut při 60 °C



Používejte masku s
přívodem čerstvého
vzduchu

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky wandarefinish.com